

**Maître de l'ouvrage :**

PPE

**Agence immobilière :**

Agence immobilière Burger SA  
1201 Genève

**Prestations effectuées :**

Expertise structurelle suite à  
l'apparition de fissures importantes  
dans les locaux situés au-dessus d'un  
parking.

L'immeuble, occupe une surface au sol  
de 58 m x 20 m.

Il comprend un sous-sol (parking), un  
rez-de-chaussée, un 1er et un 2ème  
étage.

Responsable : MM. Flück, Glardon

